

TYP PRODUKTU

Kontrolní barva ve spreji

KATEGORIE

Ochranné nástřiky
a spreje

AKTUALIZOVÁNO

22-1-2014

POPIS A POUŽITÍ

Pomůcka pro zjišťování kvality vybroušení povrchu určeného k lakování. Rychle zasychá a snadno se aplikuje. Lze ji použít na polyesterové tmely i akrylátové plniče.

PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC

VOC = 644g/l

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

APLIKACE

Přípravek aplikujte na povrch připravený na broušení.

Používejte nejlépe při teplotě 15 – 25°C.

Před použitím protřepejte po dobu 2 minut.

Během aplikace držte nádobku se sprejem ve vzdálenosti asi 25 – 30 cm od stříkaného povrchu.

Povrch se brousí tak dlouho, než se vrstva kontrolní barvy odstraní.

SCHNUTÍ

Broušení je možné po cca 5 minutách.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení práce je nutné obrátit nádobku dnem vzhůru a krátkým stisknutím pročistit trysku a ventilek. Ucpanou trysku lze vyprat v ředidle.

Pro okamžitě očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo Polykar ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí.

Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je vyznačena na dně výrobku.

UPOZORNĚNÍ

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

BALENÍ

500 ml – sprej

BARVA

černá

