

**TYP PRODUKTU****Brusná a leštící pasta****KATEGORIE****Leštění****AKTUALIZOVÁNO****10-11-2017****POPIS A POUŽITÍ**

Univerzální jedнокrokový leštící prostředek pro rychlou a snadnou úpravu nových i starých laků, vhodný na malé i velké plochy. Určen k ručnímu i strojnímu leštění. Abrazivní prášek na bázi oxidu hlinitého odstraní škrábance a stopy po broušení (s materiály P2500), vyrovná barevné odstíny zestárých laků a ošetří zvětřalé plochy během několika sekund. Voskové komponenty chrání leštěné povrchy a zanechají brilantní a přirozený lesk po dobu několika měsíců. Neobsahuje silikon, který by způsoboval ztrátu lesku vlivem povětrnostních podmínek.

**PROSTŘEDÍ**

Nesmí se aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

**OBSAH VOC****VOC = 151 g/l**

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/a) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 200 g/l hotového produktu.

**APLIKACE**

Před použitím důkladně protřepejte balení. Leštěný povrch důkladně očistěte ze všech nečistot. Neaplikujte na přímém slunci.

**RUČNÍ LEŠTĚNÍ**

Pro odstranění rýh a stop po broušení naneste menší množství pasty na povrch a rozetřete mírným tlakem měkkou leštící houbou nebo utěrkou z mikrovlákna. Rozleštění je možné usnadnit slabým postříkáním naleštěného místa vodou např. mechanickým rozprašovačem.

**STROJNÍ LEŠTĚNÍ**

Aplikujte nejlépe vzduchovou nebo elektrickou leštičkou. Používejte odpovídající tlak na leštící stroj, zvláště při odstraňování stop po broušení nebo povrchových vad. Dodržení doporučených otáček pro jednotlivé typy kotoučů je nezbytné, při použití hrubších kotoučů za vysokých otáček může dojít ke spálení laku. Nejlepší výsledky získáte použitím středního žlutého vlnitého kotouče při otáčkách 1500-2000 ot/min. Pro získání

leštícího efektu zmenšete tlak. Po ukončení tohoto procesu odstraňte zbytky a povrch vyleštěte pomocí čistého, měkkého hadříku.

**VYDATNOST**

Obsah balení je dostačující k vyleštění karoserie osobního vozidla.

**VLASTNOSTI**

<b>fáze:</b>	brusná a leštící
<b>brousitelnost:</b>	vyšoká
<b>lesk:</b>	vyšoký
<b>hustota:</b>	1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>vůně:</b>	ovocná

**ČIŠTĚNÍ POMŮCEK**

Na okamžité čištění pracovních pomůcek použijte vodu.

**SKLADOVÁNÍ**

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímému slunečnímu záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 24 měsíců.

**BALENÍ**

250 ml - plastová láhev

**BARVA**

Bílá

